

Renoveringar på fastigheten.

2024 (1): Ny luft-luft värmepump installerad. Märke Daikin. Kostnad 22 096 :-

2023 (1): Insatt nya 3-glas träfönster typ vridfönster med aluminiumklädd utsida och vitmålad insida samt nya fönsterbleck och nya vita persienner.

2023 (2): Ny entrédörr. (1) och (2) utfört av Fönstergården Idealfönster AB. Kostnad 153 276 :-

2023 (3): Ny elspis. Inköpt av ELON Knut Pers i Skurup. Kostnad 7700 :-

2023 (4): Beskärning av två träd (bokar). Utfört av Aktiv Trädvård. Kostnad 6500 :-

2022 (1): Komplettering av utsugsventilen. Utfört av Gert Anderssons El AB. Kostnad 4163 :-

2022 (2): Utbyte av dåliga hängrännor. Utfört av plåtslagare Claes Meinander. Kostnad 4688 :-

2021 (1): Utbyte av 2st elradiatorer m.m. Utfört av Gert Anderssons El AB. Kostnad 8861 :-

2021 (2): Ny kondenstorktumlare. Inköpt hos Elgiganten. Kostnad 4995 :-

2021 (4): Reparation av badkarsblandare. Utfört av Christer Nilssons VVS. Kostnad 924 :-

2020 (1): Anslutning av fiber. Utfört av IP Only. Kostnad 19 900 :-

2020 (2): Montering av nytt staket. Utfört av Geysir Bygg AB. Kostnad 10 593 :-

2019 (1): Runt bostadshuset och runt förrådet där man kommer till har matjord borttagits och ersatts med fiberduk + makadam vit 8/11. Själv utfört.

2018 (1): I förrådet har material i fönsteröppningar utbytt till genomskinlig PVS som går att se igenom. Utfört av Glastjänst i Svedala. Kostnad 3273 :-

2018 (2): Anlagt 3st biluppställningsplatser. Utfört av Kjell-Arne Ohlsson. Kostnad 11 875 :-

2013 (1): Utvändiga arbeten utfört av Holmeja Bleck och Plåt Kb. Kostnad 20 585 :-

2013 (2): 3st VVS arbeten utförda av Lennarts Rör. Kostnad totalt 22 176 :-

2013 (3): Cementringar 32st från Smedstorp Cementgjuteri. Kostnad 11 400 :- Att köpa i Staffanstorp hade kostnaden blivit mer än det dubbla. Cementringarna har fyllts med makadam för att göra dem tyngre vid eventuell påkörning.

2013 (4): Insatt ny tvättmaskin. Inköpt av Elgiganten. Kostnad 2990 :-

2013 (5): Inomhusfärg. Kostnad ca 4000 :-

2012 (1): Nytt kök. Inköpt från Ikea. Kostnad 14 121 :-

2012 (2): Ny köksfläkt från Electrolux Home. Kostnad 2200 :-

2012 (4): Montering av kök. Utfört av Allhus i Arlöv. Kostnad 15 466 :-

2012 (5): Badrum. Hornbach. Kostnad 4117 :-

2012 (6): Kakel. Hornbach. Kostnad 2287 :-

2012 (7): Badkar. Hornbach. Kostnad 5029 :-

2012 (8): WC stol m.m. Hornbach. Kostnad 2845 :-

2012 (9): Silikatfärg till inomhus. Kostnad ca 9000 :-

Tidigare har utförts: Vinden tilläggsisolerad 1981 och även lagt golv på vinden. Klinkergolv lagt i hall och kök samt laminat i 2st rum. Kakelsättare satte upp kakel i kök. Skorsten har blivit helt plåtklädd av Christenssons Plåtslageri i Esarp. Ny vattenledning har dragits in från tomtgräns och fram till köket. Vissa ytterväggar har tilläggsisolerats med oorganiskt material såsom elrör som distanser och sedan cellplast och innanför cellplasten lecablock som kvastats med murbruk och målats med silikatfärg.