

Åtgärdslista Knektvägen 9a, Tyresö

Utvändigt tak

Växtlighet ovan panntak borttagen (mars 2024)

Spricka i grundmuren

Fackman har spacklat och målat båda grundmurarna på kortsidorna av huset.
(maj 2024)

Upplösning - Panna kan tappa trycket

Åtgärdat av fackman (maj 2024)