


Byggvård & Golvbrunnar

Västra Götaland



*Riv inte ut - Remaljera*

**Namn:**   
**Adress:** Odeniusväg 16  
**Ort:** 443 39 Lerum

Datum 170213

Hej på er,

Här kommer ett Garantibevis på brunnen som gjordes om i duschrummet i hallen.

Den 2:a brunnen gicks bara igenom, den höll måttet med en ny klämring.

Med vänliga hälsningar

Urban Holmquist

Byggvård,Plastbrunnar  
Våtrumsrekond VG  
samt



Denna garantisedel är endast giltig  
tillsammans med betald faktura nr.

Fakt.nr. 239

Golvbrunnar (Plast)

Datum: 161111

1 st

## **GARANTIBEVIS** **15 år**

Golvbrunnar tätade enligt TÄTKRAFT™SYSTEM är under en period av 15 år garanterade mot avflagnig eller sprickbildning ( ej orsakade av sättningar i huset ) eller andra allmänna felaktigheter i vidhäftningen av beläggningen.Undantaget är flisor eller repor orsakade av fallande föremål, verktyg eller våldsam behandling mot brunn.Följdsador som uppstår av detta omfattar inte av denna Garantin.

Garantibeviset för fastighet: Lerum Hallsås 2:241

Byggvård,Plastbrunnar,Våtrumsrekond VG.

*Urban Holmquist*