



# Radonindikering

## Rådgivande korttidsindikering av Radon

<b>Fastighetsbeteckning</b>	Sätra 4:38
<b>Adress</b>	Ängssättravägen 7
<b>Postnummer/Ort</b>	589 65 Bestorp
<b>Mätdatum</b>	2024-04-18
<b>Exponeringstid</b>	09.00-11.00
<b>Mätinstrument</b>	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2023-10-02 Egenkontroll utförd 2024-02-23
<b>Hustyp</b>	Byggnaden är uppförd i 1-plan
<b>Byggnadsår</b>	1960
<b>Ventilation</b>	Självdreg
<b>Blåbetong</b>	-
<b>Väderlek/Temp</b>	Snöfall och cirka 0 grader

**Genomsnittlig radonhalt i bostaden** Mindre än 50 Bq/m<sup>3</sup>

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen. Gränsvärdet för radon är 200 Bq/m<sup>3</sup>.

Linköping 2024-04-18

FST Husbesiktningar AB