

- Brunnar - Träff: 1

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| Brunnsidentitet | 109100066 |
| Kommun | Värmdö |
| Fastighet | SKÅLSMARA 10:164 |
| Läge på fastigheten | 1,5M BOST HUS |
| Ort | INGARÖ |
| Koordinatkvalitet | <100 m |
| Borrdatum | 19781206 |
| Vattenmängd (liter/timme) | 170 |
| Grundvattennivå (m under markyta) | 10 |
| Nivådatum | 19781206 |
| Totaldjup (m) | 70 |
| Jorddjup (m) | 1.5 |
| Bottendiameter (mm) | 110 |
| Rörborrning till (m) | 6 |
| Stålfoderrör till (m) | |
| Plastfoderrör till (m) | 6 |
| Tätning | CEMENTERING |
| Gradborrning | |
| Användning | |
| Allmän anmärkning | |
| Grundvattenanmärkning | |
| N | 6573385 |
| E | 701814 |