



Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Piperskärr 3:43
Adress	Rutsbergsgatan 65
Postnummer/Ort	593 38 Västervik
Mätdatum	2022-04-08
Exponeringstid	09.00-11.00
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2021-11-05 Egenkontroll utförd 2022-03-17
Hustyp	Friliggande villa i 1-plan
Byggnadsår	2003
Ventilation	Mekanisk frånluft
Blåbetong	Nej
Väderlek/Temp	Mulet och cirka 1 grad

Genomsnittlig radonhalt i sovrum Mindre än 50 Bq/m³
Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Genomsnittlig radonhalt i vardagsrum Mindre än 50 Bq/m³
Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen. Gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Norrköping 2022-04-08

FST Husbesiktningar AB